

Ir P.F.C. Jansen

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,
Vastgoed, Dierenwelzijn, Sport, Wijk Zuidwest
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 – 286 11 12
www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP

Aan de Commissie Stad & Ruimte

Behandeld door	H. van Oort	Datum	30 november 2016
Doorkiesnummer	030 – 28 63665	Ons kenmerk	16.509492
E-mail	h.van.oort@utrecht.nl	Onderwerp	Rapportage Monumentenwacht inspectie Domtoren
Bijlage(n)	Rapportage Monumentenwacht	Verzonden	
Uw kenmerk			
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van de Commissie,

Zoals bekend houdt de Monumentenwacht periodiek inspecties van de Domtoren.

De inspectie van november 2015 gaf aanleiding tot het spannen van netten op de omloop van 40 meter om risico's voor vallend gesteente uit te sluiten.

De laatste inspectie is uitgevoerd van 11 tot en met 13 oktober jl. middels abseiltechnieken, onder andere bij het bovenste gedeelte van de Domtoren, de lantaarn. Uit deze inspectie blijkt dat bestaande schadebeelden aan de Zuid en Zuidwest kant zijn toegenomen. De monumentenwacht heeft daarom in overleg met de gemeente Utrecht besloten om ook de zuidzijde middels spanbanden te stabiliseren, om het risico voor verdere verzakkingen dan wel loskomend mortel te minimaliseren. De overige bestaande scheuren lijken redelijk stabiel.

Om maximale veiligheid aan de bezoekers te kunnen bieden adviseert de Monumentenwacht om netten te plaatsen boven de omloop op 70 meter. Deze netten worden morgen (1 december) geplaatst.

Op dit moment wordt de aanbesteding van een steiger rondom de Dom voorbereid. Wij verwachten dat deze in maart 2017 geplaatst gaat worden. Hierna gaat het restauratieonderzoek van start.

Voorafgaand aan de plaatsing van de steiger zal ik u, omwonenden, bedrijven en belanghebbenden rondom het Domplein uitgebreid informeren over de opzet van het onderzoek voor de restauratie van de Domtoren, de planning daarvan en de wijze van uitvoering.

Hoogachtend,

P. Jansen
Wethouder